



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Dienstleistung Scheiben tönen.  
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht möglicher Fehlerbilder:

#### **Staubeinschlüsse:**

Es ist nicht ungewöhnlich dass sich Staubeinschlüsse unter der Folie bilden. Insbesondere an den Rändern und dort, wo die Verkleidung sehr eng an der Scheibe sitzt ist dies kaum zu vermeiden. Wir weisen deshalb vorab daraufhin, dass, bei genauer Betrachtung aus nächster Nähe, Staubpartikel/Umwelteinflüsse (kleine weiße Pünktchen) erkennbar sein können. Dies stellt daher keinen Grund zur Reklamation oder Erneuerung dar.

#### **Lichtspalt am Rand:**

Bei Fahrzeugen ohne Siebdruckrand (schwarzer und gepunkteter Rand rund um die Scheibe) bleibt aus technischen Gründen ein ca. 2 mm schmaler, teilweise ungleichmäßiger Lichtspalt am Rand bestehen. Dieser Lichtspalt ist eine normale Eigenschaft bei der Scheiben Tönung und stellt keinen Mangel dar. Er kann auch teilweise ungleichmäßig verlaufen, da die Kante der Folie an dem Verlauf des Gummi angepasst ist und nicht unter das Gummi geschoben werden kann. Gegen einen Aufpreis ist es in den meisten Fällen möglich diesen Gummi zu kürzen und diesen Lichtspalt zu verringern.

#### **Siebdruckrand:**

Bei Fahrzeugen mit Siebdruckrand (schwarzer und gepunkteter Rand rund um die Scheibe) haftet die Folie im nicht getrockneten Zustand zunächst sehr schwer oder gar nicht an diesem, da der Siebdruckrand leicht erhaben auf der Scheibe ist. Daher haben wir dort keinen Einfluss auf eine gleichmäßige Haftung. Daher kann sich nach der Trocknung ein heller, ungleichmäßiger oder fleckiger Rand abzeichnen. Dies stellt jedoch keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie: Die allgemeine Trocknungszeit ist wetterabhängig und liegt zwischen 14-30 Tagen.

#### **Scheiben mit Heizdrähten/Antennen:**

Bei Scheiben mit Heizdrähten/Antennen ist zudem zu beachten, dass diese nur eingeschränkt gereinigt werden können um die Heizdrähte nicht zu beschädigen. Ablagerungen oder kleinste Glaspickel/Unregelmäßigkeiten auf der Scheibe werden nach dem Tönen sichtbar und es kommt zur Abhebung der Folie in diesem Bereich. Am Rand der Heizdrähte können zudem kleine Hohlräume entstehen, welche sich als heller Rand abzeichnen können.

Besonders an der Heckscheibe können, durch den meist sehr dunklen Grad der Tönung, Kratzer deutlich werden, die vorher nicht wahrgenommen wurden. Diese stammen daher nicht von der Montage.

#### **Blasenbildung:**

Da die Tönungsfolie nass verklebt wird kann es unter der Folie zu Wasseransammlungen kommen. In den meisten Fällen verschwinden diese von selbst während der Trocknungszeit. Das kann je nach Wetterlage zwischen 14-30 Tagen dauern. Falls die Blasen nicht verschwinden, kontaktieren Sie uns bitte.

**Montage:**

Bei der Montage lässt es sich nicht ganz vermeiden, dass Montageflüssigkeit über Bauteile oder Verkleidungen läuft und später sichtbar wird. Es handelt sich hierbei lediglich um destilliertes Wasser mit einem speziellen Montagekonzentrat. Dies können Sie problemlos mit einem feuchten Tuch entfernen.

**Entfernung von Scheibenfolie:**

Aufgrund der Heizdrähte/Antennen können an der Heckscheibe oder auch an vereinzelt Seitenscheiben beim Entfernen der Folie Beeinträchtigungen durch Beschädigungen dieser entstehen. Das können wir leider nicht ausschließen, da wir keinen Einfluss darauf haben. Wir können daher auch keine Haftung für derartige Schäden übernehmen. Um Kleberreste zu entfernen, benutzen wir ein spezielles Lösemittel, welches einen sehr starken Eigengeruch hat. Dieser Geruch verfliegt nach einigen Tagen und ist für die Gesundheit nicht schädlich.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Heckscheibenheizung darf, solange die Trocknung nicht vollständig abgeschlossen ist, nicht eingeschaltet werden. Aufgrund der zugeführten Hitze verzieht sich die Folie. Zudem wird eine ungewollte, beschleunigte Verdunstung der Feuchtigkeit herbeigeführt, welche Blasen entstehen lässt. Die Seitenscheiben dürfen nicht abgelassen werden. Bitte beachten Sie die Trocknungszeit von 14-30 Tagen. Die Dauer ist abhängig von der Witterung. Sollte, aufgrund der Nichtbeachtung der beiden Hinweise, ein Fehlerbild entstehen, stellt dies keinen Grund zur Reklamation oder Erneuerung dar.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team von Wrap Industries

**Kundendaten:**

---

Name

---

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

---

Fahrzeug

---

Datum/Unterschrift